


## Принцип действия и возможности эхолота «Практик ЭР-3»

Принцип действия эхолота «Практик» основан на излучении датчиком- преобразователем ультразвуковых волн в воду и дальнейшем приеме отраженных от дна или других объектов эхо-импульсов.

Зондирующий луч представляет собой конус, вершина которого находится у поверхности, а основание на дне. Когда звуковая волна встречает на своем пути какое-либо препятствие, то часть ее отражается и возвращается обратно к датчику-преобразователю, который теперь уже работает как приемник. Датчик преобразовывает отраженную звуковую волну в электрический сигнал.



Микрокомпьютер обрабатывает электрические сигналы и выводит на цифровой индикатор следующую информацию:




Кроме этого, появление черточек на экране будет сопровождаться звуковыми сигналами.

В эхолоте есть два режима работы , режим **«ТРАССА»** и **«ДНО1М»**.

В режиме **ТРАССА** – на экране в правой его части отображается глубина в метрах а в левой части - оценивается плотность дна в относительных единицах 8-бальной шкале, так 7-8 это окамень, ракушечник, а 1-2 ил). Если между показаниями глубины и плотности дна загорается черточка, это означает что в луч попала рыба или другой объект. Расположение этого объекта по глубине высчитывается умножением номера загоревшегося символа на десятую часть глубины.



В режиме **ДНО 1М** на экран выводится глубина и информация по распределению объектов только в метровом придонном слое. Этот режим удобен для обнаружения подхода рыбы к прикормке.



*Видовой формат **ДНО 1М** наиболее эффективен, если излучатель закреплен на неподвижном плавсредстве или в лунке на зимней рыбалке.*

### Технические характеристики эхолота «Практик ЭР-3»

Диапазон измеряемых глубин, м	0,6-25
Угол зондирования, град	15
Точность (погрешность) измерения, м	0,1
Температурный диапазон, °C	от-10 до+40
Вывод информации:	индикатор, цифровой, 1 строка , 10 знаков

Питание -батарейка типа»Крона», В	9,0
Потребляемый ток мА:	
в режиме пониженного энергопотребления	0,5
в режиме измерения (эхолот)	5.0 –9.0
Габаритные размеры, мм	
электронный блок	65x45x20
излучатель	Ø28x15
Вес прибора (с излучателем и батарейкой), г	130

## ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ЭХОЛОТОМ

Эхолот модели «Практик ЭР-3» конструктивно выполнен в виде трех блоков.

- электронного блока
- датчика-преобразователя
- разъема питания.

Такое конструктивное решение позволяет использовать прибор даже в сильные морозы. Для этого рекомендуется электронный блок закрепить на запястье руки как можно ближе к телу (для обогрева блока). Шнур со штекером протащить через рукав верхней одежды и вставить штекер в разъем блока питания. Блок питания закрепить под одеждой (нагрудный карман и т.д.) Датчик вывести из под полы одежды (конструкция морозостойкая). При движении по льду датчик можно положить в карман или в голенище обуви.

### Электронный блок

[1] Жидкокристаллический индикатор (экран) эхолота.



[2] Индикатор работы приемо-передающего тракта эхолота. Индикатор разряда батареи

[3] КНОПКА «КОРР.- Дно 1метр»

В рабочем режиме эта кнопка переключает эхолот из режима **ТРАССА** в режим **ДНО 1М** и наоборот.  
В режиме установки меню данной кнопкой устанавливаются значения параметров меню.

[4] КНОПКА «Вкл/Выкл -МЕНЮ»


Включает и выключает эхолот

Позволяет войти в электронное меню и выбрать пункт меню.

[5] КНОПКА «ЧАСЫ»

Совместно с кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» служит для установки текущего времени.

### Датчик-преобразователь и блок питания



[6] Разъем для подключения электронного блока

[7] Рабочая область датчика

[8] Направляющий хвостовик

[9] Крепление M5

[10] Сигнальный кабель

**Датчик-преобразователь** является одним из важнейших элементов эхолота. Он является одновременно как излучателем акустических волн, так и приемником (микрофоном) отраженных от дна и других объектов эхо-сигналов. Конструкция датчика морозостойкая, герметичная. Датчик следует оберегать от сильных ударов о твердые предметы. Для корректного измерения глубины рабочая область датчика должна располагаться параллельно поверхности воды. В условиях зимней рыбалки датчик желательно опустить ниже подводной кромки льда. Сигнальный кабель следует оберегать от ударов острыми предметами, а также нельзя сильно перегибать в замороженном состоянии так как возможны нарушения изоляции и

### **ВКЛЮЧЕНИЕ ЭХОЛОТА .**

1. Подключите свежую батарейку соблюдая полярность. Закрепите батарейку крепежным хомутом.

2. Опустить датчик в воду.

4. Нажмите кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**». На экране, в правом углу, появится значение глубины, в левом углу -плотность грунта. Если под Вами есть рыба или другие объекты то они появятся на экране в виде черточек .

Красный светодиод будет ярко пульсировать (При нормальной работе приемо-передающего тракта и свежей батарейке По мере разряда батарейки яркость свечения будет уменьшаться до полного исчезновения. Это будет являться сигналом для замены батарейки на свежую.

5. Для выключения прибора надо нажать кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**» на индикаторе появится сообщение «**OFF**» и через несколько секунд эхолот перейдет в режим «**ЧАСЫ**». Если Вы не выключили эхолот указанными выше способами, то через один час работы эхолот сам отключится и перейдет в режим «**ЧАСЫ**» (режим энергосбережения). Для перехода снова в рабочий режим надо нажать кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**» один раз.

6. Для длительного отключения эхолота необходимо полностью обесточить прибор т.е отсоединить батарейку от разъема .

## 7. Установка часов

Нажать кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**». Подождать пока погаснет «**OFF**» и эхолот перейдет в режим часы. Нажать и удерживать кнопку «**ЧАСЫ**». Далее кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ**» установить текущие значения часов. Для установки минут отпустить и снова держать нажатой кнопку «**ЧАСЫ**», а кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ**» установить текущие значения минут. Отпустить кнопку «**ЧАСЫ**».

Если эти установки не производить то при выключении эхолота кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ**» прибор будет переходить в режим «таймер». Будет вестись отсчет времени с момента подключения батарейки .

Если полностью обесточить прибор, то установки часов сбываются. Необходимо также отметить что при полном отключении электронного блока параметры «**МЕНЮ**» которые Вы устанавливали на этой рыбалке заменяются на заводские установки.

## Звуковая сигнализация.

Встроенная звуковая сигнализация предназначена для привлечения внимания рыболова к экрану в случае появления объектов на трассе локирования, прохождения лодки над местом с аномалией донного рельефа (ямы, бугры, бровки и т.п.)

### В эхолоте в заводских установках звук настроен следующим образом:

Звучит одиночный звуковой сигнал (синхронно с появлением черточек на индикаторе) при появлении одного или большего количества объектов на трассе локирования, включая метровый придонный слой.

Меняя значение параметров пункта «**МЕНЮ** F3 от **00** до **09** соответственно можно подавить (не озвучить) определенное количество сигналов по трассе.


Установка **F3=09** отключает звук полностью.

В качестве иллюстрации использования различных звуковых настроек рассмотрим несколько примеров.

### Для режима ТРАССА.

На рисунке приведена ситуация, когда на экране будут показаны две черточки, а также постоянно будет звучать сигнал. Эти две черточки от неровностей дна будут являться фоновыми и их озвучивание необходимо «подавить». Для этого необходимо в МЕНЮ установить значение пункта **F3** равным **02** (по количеству постоянных черточек на экране). После этого картина на экране не изменится, но постоянного звука уже не будет. Звук появится только с появлением рыбы в зоне локирования и на экране при этом появится еще одна черточка.

7-8-8888850




88888888850

### Для режима ДНО 1М.

Если дно ровное (отклонения не более 10 см) то на экране будет типичная картинка видового формата **ДНО 1М** – справа показана глубина, слева одна черточка (сигнал от дна). Звука не будет. При подходе хотя бы одной рыбы в метровый придонный слой будет звучать сигнал.

Если дно не ровное (как на рисунке), то на экране, кроме черточки от дна наблюдается еще несколько стабильных черточек от неровностей дна и звуковой сигнал звучит постоянно. Что бы убрать этот мешающий звук, а также что бы озвучить подход рыбы в зону локирования, надо в МЕНЮ установить значение пункта **F3** равным количеству черточек на экране минус одна.



Наиболее эффективно можно использовать функции звука на зимней рыбалке при локировании через лунку, т.к в этом случае датчик неподвижен и результаты измерения статичны.

## Дополнительная настройка эхолота.

Для расширенной настройки эхолота в приборе имеется электронное меню. Ниже в таблице приведены все пункты меню и их характеристики.

Пункт меню	Назначение пункта	Диапазон изменений	Заводские установки
------------	-------------------	--------------------	---------------------

<b>F1</b>	Установка усиления объектов на трассе	от <b>01</b> до <b>08</b>	<b>5</b>	8-max усиление 1-min усиление
<b>F2</b>	Установка глухой зоны.	от <b>0,5</b> м до <b>9,5</b> м	<b>1,0</b>	1,0 метр
<b>F3</b>	Установка числа не озвученных эхо-импульсов)	от <b>00</b> до <b>09</b>	<b>00</b>	все импульсы озвучиваются

**Усиление объектов по трассе** - выбор коэффициента усиления электронного тракта эхолота. Меняя значение коэффициента от 8 до 1 можно подавлять сигналы от мелких объектов на трассе зондирования оставив только сильные. На показания глубины и плотности дна эти установки не влияют.

**Глухая зона** - это зона нечувствительности эхолота (отсчет от поверхности). Выбор глухой зоны необходим для отстройки от различных помех, таких как реверберация датчика, лед лунки, плавающий в верхних слоях малек, термоклин и т.д.

**Число не озвученных эхо-импульсов** – см. раздел «Звуковая Сигнализация».

#### Для входа в электронное меню:

При настройке меню датчик может находиться как в воде так и на воздухе.

- Нажать кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**». На экране появится **OFF**
- Пока на экране горит сообщение **OFF**. Нажать еще раз кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**». На экране появится **F1 5**
- Нажимая кнопку «**КОРР**» можно изменять установленные значения пунктов МЕНЮ
- Для перехода в другой пункт меню **F2**, **F3**, надо нажимать последовательно кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**» до появления на экране необходимого пункта меню.
- Для выхода из электронного меню в рабочий режим, надо последовательно нажимать кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**» до появления на экране признаков видового формата **ТРАССА P 00**  
Если же датчик находится в воде, то на экране вместо **P 00** появится типичная картина режима **ТРАССА** с индикацией на экране глубины, плотности грунта и объектов по трассе локализации .

Второй способ выхода из режима МЕНЮ в рабочий режим - это после корректировки параметров меню подождать несколько секунд и прибор сам перейдет в рабочий режим.

#### Общие рекомендации

➤ Приведенные в описании рисунки имеют упрощенный вид и предназначены для облегчения понимания работы эхолота. В действительности количество зарегистрированных объектов на трассе зависит от установленного усиления (пункт «**МЕНЮ** F1-*Усиление трассы*), и при его увеличении будут появляться более слабые сигналы, что не всегда оправдано, т.к. большое количество информации на экране мешает сделать правильную оценку реальной картины дна и трассы. Поэтому, путем подбора усиления в пункте «**МЕНЮ** F1 от 1 до 8 предпочтительнее оставлять 1-2 самых сильных сигнала от объектов на трассе.

➤ При появлении стаи рыб или крупной рыбы на трассе возможно скачкообразное уменьшение показаний «**ГЛУБИНА**» из-за «**экранирования**» сигнала от дна сильными сигналами от объектов на трассе (рыба, термоклин и т.п.). В этом случае «**ГЛУБИНА**» – это расстояние до рыбы. Для отстройки от этих помех можно воспользоваться пунктом меню **«глухая зона – F2**.

Однако при установке значений глухой зоны больше реальной глубины - показание «**ГЛУБИНА**» будет завышено из-за переизлучений (многократное переотражение эхо-импульсов между дном и водной поверхностью) на малых глубинах, или не регистрироваться (нулевые показания) на больших глубинах.

**ПРИМЕР:** Пусть реальная глубина равна 0,4 метра, а **F2= 1,0** (1 метр). Тогда первый эхо-импульс от 0,4 метров не регистрируется, второй «переизлученный» 0,8 метра тоже не регистрируется, а третий «переизлученный» эхо-импульс – 1,2 метра уже превысит установку глухой зоны и будет зарегистрирован. Таким образом, на экране ГЛУБИНА появится значение 1,2 метра вместо 0,4.

При необходимости использования эхолота на глубинах меньше метра нужно установить **минимально возможную «глухую зону» (0,5 метра)**, но достаточную для отстройки от реверберационного сигнала излучателя.

- Значение плотности дна можно сравнивать друг с другом, если они не очень сильно отличаются по глубине, т.к. более глубокие места с одинаковым дном дадут меньшую плотность из-за ослабления сигнала на трассе.
- При использовании эхолота в зимний период F2 «глухая зона» устанавливается 1-2 метра для отстройки от «шумов» лунки.
- Для крепления датчика к плавсредству рекомендуем приобрести специальный набор к модели ЭР-3
- В резиновых и металлических лодках с одним дном можно зондировать через дно лодки. Для этого надо на место прижима датчика налить (плеснуть) немного воды (для создания акустического контакта) и прижать датчик к днищу лодки.
- По первому льду, когда он однородный т.е без пузырьков воздуха и шуги возможно измерение глубины через лед. При этом надо обеспечить акустический контакт между датчиком и льдом

➤ Появление на индикаторе во время работы эхолота миганий некоторых сегментов не является признаком неисправности.

➤ Если в процессе лоцирования водной толщи в режиме **TPACCA** на экране появится сообщение **P 00** это означает, что эхолот работает в предельном режиме или глубина под датчиком может быть больше 25 метров или на дне очень толстый слой ила. Другими словами эхолот не может зарегистрировать отраженный от дна сигнал, а это может быть в случае когда зондирующий импульс поглощается илом дна либо рассеивается на больших глубинах. Появление на экране черточек **P - - 00** в этом случае будет означать, что эхолот продолжает работать нормально, т.е регистрирует объекты по трассе лоцирования, но дно не может определить в силу вышеуказанных причин. Если на экране будет сообщение типа **\_\_\_\_\_ 00** это означает, что эхолот находится в предельном режиме измерения, но в видовом формате **ДНО 1М**. При нажатии кнопки «**KOPP**» эхолот переключится в видовой формат **TPACCA** и экран примет вид типа **P 00**

➤ Признаком истощения запаса батареи питания будет отсутствие свечения красного индикатора. При этом продолжаются измерения глубины и других параметров водной среды. Необходимо иметь в виду, что в этом случае не гарантированы заявленные в паспорте технические параметры прибора. Возможно чувствительности прибора не будет достаточно для работы на больших глубинах и возможно также появление на экране сообщений типа **P - - 00**. Ресурса такой батарейки хватит всего на несколько часов работы и если есть возможность желательно все-таки заменить батарейку на свежую.

➤ Если погружать датчик глубоко в воду (1,0-1,5 метра), то на больших глубинах возможна регистрация сигналов от поверхности воды, а не от дна.

➤ Для проверки работоспособности прибора на воздухе можно дать следующие рекомендации. При переключении прибора в рабочий режим индикатор практически всегда будет иметь вид **P 00**. Если слегка потереть чувствительной стороной датчика по одежде, то на экране на знакоместах глубины и плотности появятся случайные числа. Возможно появление и черточек-символов. Если опустить датчик в стакан с водой, то на экране на знакоместах глубины и плотности появятся случайные числа и также возможно появление и черточек-символов. Все это будет свидетельствовать о нормальной работе прибора. *Не пытайтесь измерить глубину в ванне или ведре. Для корректной работы прибора, необходимо как минимум 1 метр водной толщи под датчиком.*

#### **Возможные неисправности и способы их устранения.**

**ВНИМАНИЕ: Появление на индикаторе «временных миганий» некоторых сегментов во время работы прибора не является признаком неисправности.**

Неисправность	Дополнительный признак	Причина	Способ устранения
1. В рабочем режиме на индикаторе нули	1. Нет щелчков в излучателе, светодиод пульсирует 2. Щелчки есть	1. Плохой контакт в разъеме блока питания 2. Зависание микропроцессора 1. F2- ГлухЗона больше измеряемой глубины.	1. Восстановить соединение в разъеме 2. Отсоединить на 10 сек разъем блока питания. 1. Установить F2=1 или F2=05
2. В рабочем режиме в середине индикаторе мигает OFF		Плохая батарейка	Заменить батарейку
3. В рабочем режиме на индикаторе нули.	1. Светодиод не горит	1. Плохая батарейка	1. Заменить батарейку
4. Нет объектов в виде черточек на экране. Глубина и плотность определяются.	Светодиод пульсирует.	1. Недостаточно чувствительности. 2. Нет объектов в зоне лоцирования	1. В МЕНЮ установить значение F1 =8

5. В рабочем режиме на индикаторе Р 00	Светодиод пульсирует	Не является неисправностью. (См. инструкцию)	
6. Хаотичные изменения показаний на индикаторе		1. Плохой контакт разъема излучателя 2. Излучатель не полностью в воде 3. Сильные внешние помехи	1. Восстановить контакт
7. «ГЛУБИНА» индицирует одно и то же число (до 1 метра)		1. Захват реверберационного сигнала посылки излучателя	1. Установить F2-«глухая зона» больше индицируемого числа

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

**Благодарим Вас за покупку эхолота и надеемся, что он будет хорошим помощником на отдыхе и рыбалке. В случае, если прибор будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели эхолот, или в сервисный центр. Во избежании излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию эхолота, внимательно ознакомится с «Руководством пользователя».**

ВАША ГАРАНТИЯ.

**На основании данной потребительской гарантии на эхолот, ОАО «Практик-НЦ» гарантирует отсутствие в приборе дефектов и работе сроком на 12 месяцев, начиная с даты первоначальной покупки, указанной в графе «Дата продажи». Если в течение этого гарантийного срока в приборе обнаружатся дефекты или сбои в работе, в сервисном центре бесплатно отремонтируют прибор или заменят вышедшие из строя части, либо весь прибор, если он не может быть отремонтированным.**

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- **На изделия, имеющие механические повреждения (разрывы и нарушение изоляции кабеля), аналогичные повреждения, возникшие в процессе эксплуатации (трещины, царапины и т.п.).**
- **На изделия с признаками самостоятельного ремонта или обслуживания в посторонних ремонтных организациях (с нарушенной пломбировкой корпуса, с отсутствием серийного номера, или несоответствия номера корпуса с номером датчика и т.п.).**

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор Эхолот «Практик (модель ЭР-3) электронный блок зав. №\_\_\_\_\_, излучатель №\_\_\_\_\_  
соответствует конструкторской документации ТАН-Э 2.344.008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_

Печать продавца

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Наименование	Кол-во
Электронный блок	1
Излучатель и батареечный отсек	1
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1

## **ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

№	Дата поступления	Причина неисправности	Дата выдачи

### **АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА**

**124460, г. Москва, Зеленоград, а/я 13, ОАО «Практик-НЦ»**

**Проезд: г.Зеленоград, ул. Заводская, д.31, стр.2**

**Тел/факс: (095) 514-11-73, 967-41-92 (круглосуточно)**